

## Korrektur zu AS107

Die Platine AS107 ist leider fehlerhaft.  
Es fehlen einige Masseverbindungen, die mit  
Drahtbrücken hergestellt werden müssen.  
Es handelt sich um die in der nebenstehenden  
Zeichnung mit blau eingezeichneten Verbindungen.

