

## Stückliste AS52

-----

Hinweis: Die Liste ausdrucken und auf dickes Styropor legen.  
Zum Sortieren können dann die Kleinteile bei "O" aufgesteckt werden. Beim Bestücken ergibt sich damit ein guter Überblick.

### Widerstände:

-----

1	1,2	kOhm	-----	O
1	1,8	kOhm	-----	O
2	2,2	kOhm	-----	O O
5	10	kOhm	-----	O O O O O
2	22	kOhm	-----	O O
5	100	kOhm	-----	O O O O O
1	10	kOhm Poti	----	O

### Kondensatoren:

-----

4	18	pF Keramik	----	O O O O
1	100	pF	-----	O
4	100	nF	-----	O O O O
3	*	10 uF Tantalelko	-	O O O

### Halbleiter:

-----

1	*	AT90S2313/AVRAFSKs	O	
1	*	FX614	-----	O
1	*	LM317T092	-----	O
1	*	BC546	-----	O
2	*	BC556	-----	O O
1	*	BS170 (oder BS107)	O	
4	*	1N4148	-----	O O O O

\* (auf richtige Polung achten)

### Sonstiges:

-----

1	Quarz 3,579545 MHz	1	IC-Sockel 20-polig
1	Quarz 3,6864 MHz	1	IC-Sockel 16-polig
1	SUB-D 9-polige Buchse	8	Schrauben M3
1	DIN 5-polige Buchse	8	Muttern M3
1	Platine		